


# RUGOSÍMETRO PORTÁTIL CÓDIGO ISR-C100

SAÍDA  
DE  
DADOS




- Avaliação de 13 parâmetros de rugosidade
- Com indicador de posição do apalpador
- Conexão com impressora via bluetooth (ISR-C100-PRINTER)
- Apresentação de resultados de rugosidade, e perfil no visor
- Memória para 100 resultados
- Desliga automaticamente após 30 segundos inoperante



proteção do sensor (inclusa)



suporte para ajuste (incluso)



software de medição (opcional), pode controlar o aparelho, apresentar os valores, o perfil e as curvas da rugosidade

## ESPECIFICAÇÕES

		Ra, Rz, Ry, Rq, Rp, Rm, Rt R3z, Rmax, Sk, S, Sm, tp
<b>Capacidade</b>		160µm
<b>Exatidão</b>		±10%
<b>Resolução (Ra)</b>		0.001µm
<b>Sensor</b>	<b>tipo</b>	indutivo
	<b>ponta(raio/ângulo)</b>	5µm/90°
	<b>material da ponta</b>	diamante
<b>Força de medição</b>		0.4mN
<b>Unidades de medição</b>		
<b>Cut off</b>		0.25/0.8/2.5mm
<b>Números de cut-offs</b>		1 to 5
<b>Velocidade de medição</b>		0.5mm/s, 1mm/s
<b>Memória</b>		100 resultados de medição
<b>Saída</b>		USB
<b>Alimentação</b>		bateria recarregável
<b>Dimensões(L×W×H)</b>		140×52×48mm
<b>Peso</b>		440g

## ITEM INCLUSOS NO FORNECIEMNT0

<b>Unidade principal</b>	1pç
<b>Sensor</b>	1pç
<b>Padrão de calibração</b>	1pç
<b>Suporte para calibração</b>	1pç
<b>Suporte de ajuste</b>	1pç
<b>Proteção do sensor</b>	1pç
<b>Software e cabo USB</b>	1pç
<b>Adaptador AC/DC</b>	1pç

## ACESSÓRIOS OPCIONAIS

<b>Extensão para sensor</b>	ISR-C100-ER
<b>Sensor p/ superf. curva</b>	ISR-C100-130
<b>Sensor p/ rebaixos</b>	ISR-C100-110
<b>Sensor p/ rebaixo prof.</b>	ISR-C100-131
<b>Software avançado</b>	ISR-C100-SOFTWARE
<b>Suporte de medição</b>	ISR-C100-STAND
<b>Impressora</b>	ISR-C100-PRINTER



www.insize.com.br